

## HU HLF3/HLF4 Hőlégfúvó

### Általános információk:

- Festék eltávolítása: Használja a II. fokozatot. A hatékony eszköz a festék fárol való eltávolítására. A festék könnyen lekaparható a felület megsérülése nélkül.
- Vegye figyelembe, hogy nem leégetni kell a festéket, hanem csak felmelegíteni a célból, hogy megláguljon és így könnyen lekaparható.
- Meleg burkolat: A ragasztott meleg burkolat könnyen felshedhető, ha felmelegítjük az eltávolítani kívánt részt. Ezután ha a ragasztó anyag lágy, a burkolat könnyen lehúzható. Figyelem: PVC burkolatok esetén körültekintően járon el, mert a keletkező gázok egészségre ártalmatnak.
- Zsugorcső: Használja az I. fokozatot. Zsugorcsövek gyors és biztonságos zsugorításához különösen ajánlott. Zsugorítás közben folyamatosan mozgassa a hőlégfúvót.

### Műszaki adatok:

Névleges feszültség:	230V, 50Hz
Teljesítmény:	1000/2000W I./II fokozat
Hőmérséklet:	350/600 °C
Légáram:	300/500 l/perc
Tömeg:	1450/1550 g
Tartozék:	5 db (műanyag hordtáskában)

## DE HLF3/HLF4 Heissluftgebläse

### Allgemeine Informationen:

- Farbe entfernen: verwenden Sie die Stufe II. Es ist ein effektives Werkzeug um die Farbe vom Holz zu entfernen. Die Farbe kann leicht abgekratzt werden ohne die Oberfläche zu verletzen.
- Beachten Sie, die Farbe nicht abzubrennen, sondern nur erhitzen, um es zu erweichen und leicht abzukratzen.
- Kunststoffboden: Ein geklebter Kunststoffbodenbelag kann leicht abgezogen werden, wenn man den Teil erwärmt, der zu entfernen ist. Dann, wenn der Kleber weich ist, kann das Material leicht abgezogen werden. Achtung: für PVC-Folie mit Vorsicht vorgehen, weil die erzeugten Gase gesundheitsschädlich sind.
- Schrumpfschlauch : Stufe I. verwenden. Das Gerät empfiehlt sich besonders, den Schlauch schnell und sicher zu schrumpfen. Bewegen Sie das Heissluftgebläse kontinuierlich während dem Schrumpfen.

### Technische Daten:

Nennspannung:	230V, 50Hz
Leistung:	1000 / 2000W 1. / 2. Klasse
Temperatur:	350/600°C
Airflow:	300/500 l/min
Gewicht:	1450/1550 g
Zubehör:	5 Stück (in Plastik Tragetasche)

## RS Generator toplog vazduha tipa HLF3/HLF4

### Opšte informacije:

- Odstranjanje farbe: Koristite II stepen. Efikasno sredstvo je za odstranjanje farbe sa drvetom. Farba se može lako odstraniti gribanjem bez oštećenja površine.
- Uzmite u obzir, da farbu ne treba izgarati, samo ugrejati u cilju njenog omekšanja, pa se ona posle lako grebe.
- Topli omot: Zalepljeni topli omot se lako vadi nakon zagrevanja površine koja se želi odstraniti. Lepak ako je melen, omot se lako svlači ili skida. Pažnja: kod PVC omota obazriju vršiti zagrevanje, jer gasovi, koji tada nastaju mogu biti štetni po zdravlje.
- Zgrinjajte cevi: Koristite I stepen. Posebne su preporučuje za brzo i pouzdano zgrinjavanje zgrinjnih (termoštak) cevi. Tokom operacije kontinualno pomerajte generator toplog vazduha

### Tehnički podaci:

Nazivni napon:	230 V, 50 Hz
Snaga:	1000/2000 W, I/II stepen
Temperatura:	350/600 °C
Strujanje vazduha:	300/500 l/min
Masa:	1450/1550 g
Doprana:	5 kom (u plastičnoj torbici)

## SK HLF3/HLF4 Teplovzdušná pištol'

### Všeobecné informácie:

- Odstraňovanie starých náterov. Používajte II. stupeň. Je účinný na odstraňovanie starých náterov z dreva. Náter je možné ľahko zoškrabáť bez poškodenia povrchu.
- Poznamenávame, že nie je potrebné úplne spáliť vrstvu starého náteru, ibaž zahriat na jej zmäkčenie, následne je možné ju z povrchu zoškrabáť.
- Teplá podlaha: Lepeňom podlahu je možné ľahko odstrániť po jej zahriatí.
- Ak lepidlo zámkne, opatrným ľahovým pohybom je možné podlahu odstrániť. Upozornenie: V prípade podlahy PVC je potrebné manipulovať obzvlášť opatrné, nakoľko vznikajúce výparu sú zdraviu škodlivé.
- Zmršťovacie trubičky: Používajte I. stupeň. Tento stupeň je obzvlášť vhodný na rýchle a bezpečné zmršťovanie trubičiek. Pri zmršťovaní nepretržite teplovzdušnou pištolí pohybujte.

### Technické parametre:

Menovitá napäť:	230V, 50Hz
Výkon:	1000/2000W, stupeň I./II.
Teplota:	350/600 °C
Prietok vzduchu:	300/500 l/min.
Hmotnosť:	1450/1550 g
Prislušenstvo:	5 ks (v plastovej prenosnej taške)

## UK HLF3/HLF4 heat gun

### General information:

- Paint removal: Use the 2nd level. The heat gun is an efficient device to remove paintings without hurting the surface. Please note that the paint must not be burned, it is enough to heat on to melt for easy removal.
- Soft flooring: The soft floors can be easily removed if the subfloor is heated on. Attention! At PVC based floors the gases emitted by the heating can be dangerous to the health!
- Heat shrink tubes: Use the 1st level to shrink these tubes fast and easy. During shrinking move the gun continuously along the tube. Always start the shrinking at the middle of tube and go towards the edges.

### Technical data:

Rated voltage:	230V, 50Hz
Power:	1000/2000W Level I./II
Blow temperature:	350/600 °C
Air steam:	300/500 l/min
Weight:	1450/1550 g
Accessories:	5 pcs (in carrying case)



## PL HLF3/HLF4 Opalkarka

### Informacje ogólne:

- Usuwanie farby: Stosuj II. stopień. Świecznie nadaje się do usuwania farby z powierzchni drewnianej. Farbę łatwo zdrapać bez uszkodzenia nawiąznic.
- Zwróć uwagę, że nie ma potrzeby „spalić” farbę, a wystarczy jedynie podgrzać.
- Kleje cieplne: klejona powłoka na ciepło jest łatwo usuwalna, jeśli zazęgamy wymagany fragment. Zagrzany klej łatwo puszcza materiał. Uwaga! Gazy powstające podczas nagrzewania PVC mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Koszulka termokurczliwa: Stosuj I. stopień. Podczas nagrzewania pamiętaj o równomiernym nagrzewaniu poprzez poruszanie opalkarką.

### Dane techniczne:

Napięcie znamionowe:	230V, 50Hz
Moc:	1000/2000W (1/2 stopień)
Temperatura:	350/600 °C
Nawiew:	300/500 l/min
Waga:	1450/1550 g
Akcesoria:	5 szt (w walizce plastikowej)

## RO HLF3/HLF4 Pistol de aer Cald

### Informații generale:

- Îndepărtarea vopsei: Utilizați treapta II. Este un instrument eficient pentru a îndepărta vopsea de pe lemn. Vopsea poate fi ușor răzuțuită fără a afectează suprafetei.
- Rețineți că nu este necesar să ardeți vopsea, ci doar să o încălziti în scopul de a se înmulă și astfel se va răzuia usor.
- Covoare PVC: Îndepărtarea covoarelor PVC lipite se poate face ușor dacă încălzim bucață pe care dorim să o îndepărtem. După încălzire, dacă materialul adeziv este moale covorul se poate îndepărta ușor. Atenție: În cazul covoarelor din PVC procedați cu prudență deoarece gazele produse sunt dăunătoare pentru sănătate.
- Tuburi termocontractabile: Utilizați treapta I. Este recomandată în mod special pentru contracția rapidă și sigură a tuburilor termocontractabile. În timpul procesului de contracție pistolul cu aer cald se mișcă continuu.

### Date tehnice:

Tensiunea nominală:	230 V, 50Hz
Putere:	1000/2000 W treapta I./II.
Temperatura:	350/600 °C
Debit de aer:	300/500 l/min
Masa:	1450/1550 g
Accesorii:	5 duze, geantă din material plastic

## SI HLF3/HLF4 Toplozračna pištol

### Splošne informacije:

- Odstranjevanje farby: uporabljajte stopnjo II. Učinkovito orodje za odstranjevanje farbe iz lesene površine. Barva se zlahka odstrani iz površine brez prask.
- Pazite, da barve ne zažgnete, temveč jo le segretejte, da se zmečha. Tako jo lahko zlahka odstranite.
- Lepljene obloge: lepljene obloge (topli podi) se zlahka odstranijo po segretju dela, ki ga želimo odstraniti. Po zmečhanju lepila obloga odstranimo. Pozor: pri PVC oblogah bodite posebej previdni, saj so nastali plini zdravju škodljivi.
- Termoskrčljivi cevi: uporabljajte stopnjo I. Posebej priporočamo to orodje za hitro in zanesljivo krčenje termoskrčljivih cevi. Med krčenjem cevi orodje ne prestavljajte premikajte.

### Tehnične značilnosti:

Nazivna napetost:	230 V, 50 Hz
Moč:	1000/2000 W, stopnja I./II.
Temperatura:	350/600 °C
Pretok zraka:	300/500 L/min
Masa:	1450/1550 g
Dodatak:	5 kom (v kovčku iz umetne mase)

## IT HLF3/HLF4 Pistola ad aria calda

### Informazioni generali:

- Sværniare li legno: Premete l'interruttore sulla pos.II.
- La pistola ad aria calda è uno strumento molto utile per la sverniciatura del legno.
- Dopo aver somministrato calore con la pistola ad aria calda, sarà necessario armarsi di spatola per rimuovere la vecchia vernice che per mezzo del calore si alzerà più facilmente senza danneggiare la superficie.
- Importante: non si deve bruciare la vernice, soltanto scaldarla per amorbidente.

### Dati tecnici:

Tensione e frequenza nominale:	230V, 50Hz
Potenza:	1000/2000W I./II. posizione
Intervallo di temperatura:	350/600 °C
Circolazione aria:	300/500 l/min
Peso:	1450/1550 g
Accessori:	5 pezzi (in valigetta plastica)

## CZ HLF3/HLF4 Teplovzdušná pistole

### Všeobecné informace:

- Odstraňování starých náterů: Používejte II. stupeň. Je účinný na odstraňování starých náterů dřeva. Náter je možné po nahřátí lehkou seškrabat bez poškodenia povrchu.
- a: Upozorňujeme, že náter není potreba pálit, jen jej zahřát aby zmékl a následne je ho možné z povrchu seškrabnout.
- a: Teplá podlaha: Lepenou podlahou krytinu lze lehce odstranit po jejím zahřátí. Zahrátím lepidlo zmékne a opatrným tahem lze podlahovou krytinu odlepit od podlahy. V případě podlahového PVC je nutné pracovat obzvlášť opatrně, neboť vznikající výparý jsou zdravým rychle a bezpečným smršťováním trubiček. Smršťovací trubičky: Používejte I. stupeň. Tento je obzvlášť vhodný na rychlé a bezpečné zmršťování trubiček. Při smršťování trubiček nepřetržitě teplovzdušnou pistoli pohybujte.

### Technické parametry:

Jmenovitá napětí:	230V, 50Hz
Výkon:	1000/2000W stupeň I./II.
Teplota:	350/600 °C
Průtok vzduchu:	300/500 l/min
Hmotnost:	1450/1550 g
Příslušenství:	5 ks (v plastové tašce)

## HR HLF3/HLF4 Fen za vrući zrak

### Opće informacije

- Skidanje boje: Upotrebljava se II. stupanj. Naprava je učinkovita za skidanje boje s drvene podlage. Boja se može lagano skidati bez oštećivanja podlage.
- Pazite da boju ne vručujete, već ju treba samo zagrijati kako bi omekšala i lakše se skida.
- Podne obloge: Lijepljena podlaha vrućinu lze lehce odstranit po jejim zahřátí. Zahrátím lepidlo zmékne a opatrným tahem lze podlahovou krytinu odlepit od podlahy. V případě podlahového PVC je nutné pracovat obzvlášť opatrně, neboť vznikající výparý jsou zdravými steznim cijevi. Tijekom sticanja fen stalno pomičte.

### Tehnički parametri:

Nazivni napon:	230V, 50Hz
Snaga:	1000/2000W I./II. stupanj
Temperatura:	350/600 °C
Zračno strujanje:	300/500 l/min.
Masa:	1450/1550 g
Pribor:	5 kom. (u PVC torbici)

**Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon!**

**This document could be modified without notice. Updated Information on Website.**

**Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.**

**Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej!**

**Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet!**

**Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu!**

**Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani!**

**Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet.**

**Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke!**

**Ovaj dokument se može promjeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici.**

## Figyelem!

HU

- Használati előtt vizuálisan ellenőrizze.
- Sérült szerszámost ne használjon, és ne próbálja megjavítani, vigye szervizbe!
- Csak rendeltetésszerűen használja a szerszámot, a műszaki paraméterek figyelembe vételevel.
- Használálat után a szerszámost úgy tegye le, hogy ne tudjon megsérülni.
- Védje portál, víztöltőt és egyéb szennyeződéstől.
- A szerszámost vegyi használat ne tegye ki.
- Tisztításban kívül egyéb karbantartást nem igényel.
- Ha a hőlemezt nem kapcsol be, amikor a kapcsolója „be” helyzetben van, azonnal kapcsolja vissza „ki” állásba. Ezután kérjük különje szervizbe.
- Nem érintse a fém kifúvócsőt használási közben, és amig nem hűl ki. Égesi sérülést okozhat a magas hőmérséklet.
- A nagy hőfok miatt a kifúvócső elszínezhet használat közben.
- Soha ne használja hajszártársa vagy ruha szárlitására.
- Ne használja olyan lékgörbén, amely robbanó vagy mergező gázokat tartalmaz.

## Achtung!

DE

- Sichtkontrolle vor der Verwendung!
- Verwenden Sie das beschädigte Werkzeug nicht und versuchen Sie es nicht reparieren, nehmen Sie es zum Service.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur unter Berücksichtigung der technischen Parameter.
- Gebräuch legen Sie es so wieder, dass es nicht beschädigt werden kann.
- Schützen Sie es von Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen.
- Setzen Sie das Werkzeug keinen Chemikalien aus.
- Es erfordert keine Wartung außer Reinigung.
- Wenn der Heissluftgebläse schaltet nicht ein, wenn sich der Schalter in der Stellung "I" befindet, schalten Sie ihn sofort auf "0". Dann bitte schicken Sie es an Service.
- Berühren Sie das Ausblasrohr nicht während des Gebrauchs und solang bis es nicht abkühlt.
- Aufgrund der hohen Temperatur kann sich das Ausblasrohr verfärbten.
- Verwenden Sie niemals Fön oder Kleidung zum Trocknen.
- Nicht in einer Atmosphäre verwenden, die explosive oder giftige Gase enthält.

## Atenție!

RO

- Inspectați vizual unealta înainte de utilizare.
- Nu utilizați unealta deteriorată și nu încercăți repararea lor, apelați la un service.
- Utilizați unealta în mod corespunzător, înținând cont de parametrii tehnici.
- După utilizare unealta se va pune astfel încât să nu se deteriorize.
- Protejați împotriva prafului, a apei și a altor agenți contaminanți.
- Nu expuneți unealta la agenți chimici.
- În afară de curățarea sau altă întreținere.
- Dacă pistolul dă aer cald nu pomenete cănd întreprătorul este în poziția "ON", treceți imediat întreprătorul înapoi în poziția "OFF". Dupa aceasta vă rugăm să o trimiteți la service.
- Nu atingeți teava metalică de evacuare a aerului în timpul utilizării și respectiv până când aceasta nu se răcește. Temperaturile ridicate pot provoca arsuri.
- Datorită temperaturii ridicate, teava de evacuare își poate schimba culoarea în timpul utilizării.
- Nu utilizați niciodată pentru uscarea părului sau uscarea hainelor.
- Nu utilizați într-o atmosferă care conține gaze explosive sau toxice

## Pozor!

SI

- Pred vsako uporabo vizualno pregledjte orodje.
- Poškodovanega orodja ne uporabljajte, niti ga ne poskušajte popraviti. Odnesite ga na servis.
- Orodje uporabljajte zgolj za teh navodilih predvideno. Upoštevajte tehnične značilnosti.
- Po uporabi odložite orodje tako, da se ne bo poškodovalo.
- Orodje zaščitite pred prahom, vodo in ostalim onesnaženjem.
- Orodja ne izpostavljajte kemičnim plivom.
- Razen čiščenja ni potrebe po drugih vrstah vzdrževanja.
- Če se orodje ne vklopi, kadar je stikalno v položaju "vklop", ga nemudoma izklopite s pritiskom na stikalno v položaju "izklop". Orodje odnesite na servis.
- Ne dotikajte se kovinskih izpušnih cevi med obratovanjem in dokler se ta ne ohladi. Visoka temperatura lahko povzroči hrude opokane.
- Med uporabo se lahko izpušna cev zaradi visoke temperature obarva.
- Orodja nikoli ne uporabljajte za sušenje las ali oblek.
- Orodja ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi in eksplozivnem okolju ter v okolju s strupenimi snovmi.

## Upozornenie!

SK

- Pred použitím vykonajte vizuálnu kontrolu náradia.
- Ak je náradie poškodené, nepoužívajte ho, ani ho neopravujte, odneste ho do servisu.
- Náradie používajte iba v súlade s jeho určením, s prihládzaním na jeho technické parametre.
- Náradie po používani uložte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Chráňte náradie pred prachom, vodom a ostatným nečistotami.
- Nevystavujte náradie chemickým plivom.
- Okrem čistenia nepotrebuje žiadnu údržbu.
- Ak po zapnutí vypínacia do polohy „ON“ je teplovzdušná pistoľa nečinná, je potrebné ju okamžite vypnúť do polohy „OFF“. Potom ju zaščítiť do servisu.
- Nedotykajte sa kovovej výfukovej trubice pistole počas prevádzky ani po prevádzke, kým úplne nevychladne. Inak hrozí nebezpečenstvo popálenia v dôsledku vysokej teploty.
- V dôsledku vysokej prevádzkovej teploty výfuková časť pistole môže zmeniť svoju farbu.
- Pistoľ nikdy nepoužívajte na sušenie vlasov a odevu.
- Nepoužívajte ju v takom ovzduší, ktoré obsahuje výbušné a jedovaté plyny.

## Pozor!

HR

- Prije uporabe vizualno ga provjerite.
- Oštećeni alat nemjotje upotrebljavljati i ne pokušavajte popravljati. Odnesite ga u servis.
- Alat koristite samo prema namjeni, skladno tehničkim parametrima.
- Nakon uporabe ostavite ga u položaju u kojem se neće ošteti.
- Zaštite ga od prašine, vode i drugih onečišćenja.
- Nemojte ga izložiti kemijskom utjecaju.
- Osim čišćenja drugo održavanje mu nije potrebno.
- Ako se ten uključi dok je njegova sklopka u položaju „ON“, sklopku odmah isključite u položaj „OFF“ i fen pošaljite u servis.
- Metalnu ispušnu cijev tijekom uporabe i prije nego što se ohladi nemojte dodirivati. Visoka temperatura može prouzročiti opokane.
- Tijekom uporabe ispušnu cijev zbog visoke temperature može promijeniti svoju boju.
- Ovaj fen nikad ne koristite za sušenje kose ili odjeće.
- Ne upotrebljavajte ga u zračnom prostoru koji sadržava eksplozivne ili otrovne plinove.

## Attention!

UK

- Check the tool visually before use. Do not use the tool if damaged; repair it in service.
- Do not use damaged tool and do not want to repair by yourself.
- Use the tool always according to the instructions and consider the technical parameters.
- Protect the tool from the dust, water and other contaminations.
- Do not expose the tool to chemical agents.
- The tool does not need any extra maintenance besides cleaning.
- If the gun does not switch on if the main switch is at „ON“ position switch back immediately to „OFF“ position and call the service.
- Do not touch the metal blower during operation and until it does not cool down. Its high temperature may cause burns.
- The blower's color can be change because of the high temperature.
- Never use the gun to dry clothes or hair.
- Do not use the gun while the air contains explosive or toxic gases.

## Uwaga!

PL

- Przed użyciem sprawdź wizualnie czy urządzenie nie jest uszkodzone!
- Nie używaj uszkodzonej opalarki, nie próbuj jej naprawiać – wyślij do wykwalifikowanego serwisu!
- Używaj tylko zgody z przeznaczeniem, z uwzględnieniem parametrów technicznych.
- Po użyciu odkładaj tak, żeby uniknąć uszkodzenia narzędzi i otoczenia!
- Chron przed kurzem, wodą, zanieczyszczeniami i chemicznymi!
- Poza czyszczaniem zewnętrznym nie wymaga innej konserwacji.
- Jeżeli po załączaniu opalarki się nie uruchomi, natychmiast przełącz na tryb WYWŁ. Następnie dostarcz do serwisu!
- Nie dotykaj nakładek metalowej, dopóki она nie wystygnie. Może spowodować poparzenia!
- Nigdy nie używaj do suszenia włosów lub ubrań!
- Seria: to naprawdę nie jest suszarka do włosów!!!!
- Nie wolno stosować w otoczeniu, które zawiera gazy trujące lub wybuchowe!

## Pažnja!

RS

- Pre upotrebe vizualno kontrolište alat
- Oštećen alat ne koristite, niti pokusajte ga popraviti, nosite ga u servis
- Alat koristite samo namenski, uzimajući u obzir njegovih tehničkih parametara
- Nakon upotrebe tako odložite alat, da se ne ošteti
- Cuvajte alat od prašine, vode i drugih nečistota
- Ne izlagajte alat hemijskim utjecajima
- Sam čišćenja alat ne iziskuje drugi održavanje
- Ukoliko se ne aktivira generator toplog vazduha u slučaju ON položaja prekidača, odmah ga isključite (u OFF položaj) i pošaljite ga u servis
- Ne dodirujte metalnu iduvinu cev dok se ne ohladi, jer visoka temperatura može prouzrokovati opekotine
- Od visokih temperatura izduljena cev može menjati svoju boju
- Nikad ne koristite ovaj alat za sušenje kose ili odjeću
- Ne koristite ovaj alat u sredinama ekslozivnih ili otrovnih gasova

## Upozornění!

CZ

- Před použitím provedte vizuální kontrolu nářadí.
- Pokud je poškozený, nepoužívajte ho, ani neopravujte, odneste ho do servisu.
- Nářadí používejte jen v souladu s jeho určením a přihlédnutím na jeho parametry.
- Pokud po používání uložíte tak, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nářadí chráňte před prachem, vodou a ostatními nečistotami.
- Nářadí nevystavujte chemickým plivům. Kromě čištění nepotřebuje žádnou údržbu.
- Pokud po zapnutí vypínáče do polohy „ON“, se teplovzdušná pistole nespustí, je nutné ji okamžitě vypnout do polohy „OFF“, a poslat do servisu.
- Nedotýkejte se kovové výfukové trubice pistole během provozu ani po provozu, dokud nevychladne. Hrozí nebezpečí popálení.
- V důsledku vysoké provozní teploty, může výfuková část pistole změnit barvu.
- Pistole nikdy nepoužívajte na sušení vlasů ani oděvů.
- Pistole nepoužívajte ve výbušném a jedovatém prostření.

## Istruzione di sicurezza

IT

- Il contenuto di questo documento può essere cambiato senza preavviso! Informazioni aggiornate sul sito web!
- Ispezionare visivamente prima dell'uso.
- Non tentate di riparare l'utensile; nel caso si verificassero rotture o usure eccessive di parti di esso fatelo controllare dal personale qualificato dei centri di assistenza autorizzati!
- Utilizzare correttamente l'utensile, tenendo conto dei parametri tecnici.
- Dopo l'uso assicuratevi che l'ugello si sia raffreddato completamente (a temperatura ambiente). Riponete la macchina nell'apposito contenitore dopo l'uso
- Proteggere da polvere, acqua e altri contaminanti.
- non esporre lo strumento ai agenti chimici.
- non richiede nessuna particolare manutenzione tranne quelle di normale pulizia
- Non adoperate la pistola se l'interruttore di accensione/spengimento non funziona regolarmente.
- Se la pistola da aria calda non si accende quando l'interruttore è in posizione "on", spegnete immediatamente in posizione "OFF" quindi rivolgersi al centro assistenza qualificato o a personale qualificato
- Durante l'uso l'ugello della pistola raggiunge temperature elevate, non toccare queste parti
- A causa delle temperature alte, l'ugello potrebbe cambiare colore durante l'uso.
- Non usate l'utensile come asciugacapelli o per asciugare vestiti.
- Non avviate l'utensile in luoghi chiusi o poco ventilati ed in presenza di liquidi, polveri, gas ed altri elementi infiammabili e/o esplosivi.

